Wypł. 14.11.2017

Byczyna, dn. 14.09.2017 r.

Protokół

Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące stanu lipy drobnolistnej rosnącej przed Ratuszem, oraz innych drzew na płycie rynku w kontekście zmian przeprowadzonych w nawierzchni płyty rynku, ich wpływu na stan drzewostanu. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę stanu drzewostanu na Rynku w Byczynie w dn. 14 września 2017 roku na podstawie upoważnienia Nr OR.0012.1.55.2017.MC. Uzgodniono wspólnie stanowisko w składzie:

1) radny Buła Władysław
2) radny Kulisiński Jacek,
3) radny Śnieżek Leszek
4) radny Chojak Krzysztof

Spotkanie oraz wizja lokalna odbyła się z udziałem:

1) Burmistrza Byczyny Roberta Świerczka
2) V-ce Burmistrza Byczyny – Katarzyny Zawadzkiej
3) p. mgr. Inż. Leszka Majerczaka – architekta krajobrazowego

Zgodnie z §38 ust.1, punkt 1, podpunkt C statutu Gminy Byczyna Komisja Rewizyjna bada zleconą przez Radę Miejską sprawę i przekłada Radzie Miejskiej treść uzgodnionego projektu odpowiedzi który następnie Rada przyjmuje w formie uchwały. Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu w dn 14 września 2017 r. zapoznała się z całością dokumentów oraz korespondencją związaną z rozpatrywaną sprawą.

Wyjaśnień na powyższy temat udzielał:

1) p. Mączka Przemysław – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Na wstępie Komisja Rewizyjna została zapoznana przez P. Przemysława Mączkę z wszystkimi kolejno prowadzonymi działaniami obecnych władz gminnych, mającymi na celu poprawę niepokojącego stanu zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem lipy (pomnika przyrody). W kolejnych latach prowadzono następujące prace:

1. Sierpień 2015 r. p. mgr inż. Leszek Majerczak na zlecenie Gminy Byczyna wykonał ekspertyzę dendrologiczną zieleni miejskiej.
2. Spotkanie w dn 12 sierpnia 2015 roku w sprawie stanu zieleni w rynku oraz wykonanych robót budowlanych w ramach inwestycji „Mój Rynek w Byczynie". Spotkanie odbyło się z udziałem uczestników inwestycji, służb konserwatorskich oraz opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz ekspertów zewnętrznych – p. Anny Dürr oraz autora ekspertyzy dendrologicznej.
3. W wyniku spotkania powyższego – wykonawca robót budowlanych wykonał rozebranie nawierzchni betonowej w obrębie pomnika przyrody oraz innych wskazanych miejscach.
4. Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco monitorują stan zieleni w obrębie rynku ze szczególnym uwzględnieniem lipy (pomnika przyrody).
5. Sierpień – 2015 r. - Sprawa stanu drzew rosnących na Rynku w Byczynie zostaje zgłoszona przez władze Gminy do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Aprobacji

Ministerstwa Sprawiedliwości, które to prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie

6. Spełniając poprzednie wydane zalecenia Urząd Gminy prowadzi w 2016 r. monitoring stanu zieleni w obrębie Rynku ze szczególnym uwzględnieniem lipy – prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne oraz podlewanie w okresie suszy.
7. Październik 2016 r. Pan mgr inż. Leszek Majerczak na zlecenie gminy wykonał drugą ekspertyzę dendrologiczną zieleni miejskiej na rynku w Byczynie następnie w czerwcu 2017 r. została wykonana trzecia ekspertyza dendrologiczna.
8. Systematycznie w latach 2016-2017 wykonuje się zabiegi określone ekspertyzami oraz szczegółowymi ustaleniami z dendrologiem.
9. Sierpień 2017 r. - wykonawca robót budowlanych wykonał rozebranie nawierzchni betonowych wskazanych w ekspertyzie dendrologicznej z czerwca 2017 r.

Komisja Rewizyjna została również zapoznana z szeroko prowadzoną korespondencją z następującymi instytucjami i podmiotami, to jest:

1. Starostwo Powiatowe w Kluczborku
2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
3. Departament Wykonania Orzeczeń i Aprobacji Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie
4. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Instytucje i podmioty te monitorują stan zachowania lipy i wskazują dalsze czynności jakie powinien podjąć Burmistrz w celu ochrony omawianej roślinności.

W dniu 14 września 2017 roku w Urzędzie Gminy Byczyna odbyło się spotkanie dotyczące stanu lipy drobnolistnej rosnącej przed Ratuszem oraz pozostałych drzew na płycie rynku. Przeprowadzono wizję lokalną w trakcie której stwierdzono, że stan największej na rynku lipy drobnolistnej ulega pogorszeniu, pomimo podejmowanych działań w przeciwieństwie do pozostałych drzew, których stan nie ulega pogorszeniu. Konieczne jest także dalsze monitorowanie stanu zieleni pod kątem niedoborów wody. Pozostałe drzewa należy kształtować delikatniej niż dotychczas i unikać nadmiernego ogławiania. Usunięcia wymaga wg opinii dendrologa kilka uszkodzonych lub zamierających niewielkich drzew, co zostało szczegółowo opisane w ekspertyzie.

Szczególnym zaleceniem wobec największej na rynku lipy drobnolistnej jest potrzeba prowadzenia dalszych zabiegów ratowniczych. Ustalono, że w celu odpowiedniego nawodnienia i napowietrzenia bryły korzeniowej należy umieścić pod nawierzchnią system drenażu wraz z kilkoma studzienkami napowietrzającymi w celu umożliwienia dostawania się powietrza do korzeni a także interwencyjnego podlewania w okresach największej suszy. Zaleca się również przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych pod nadzorem specjalisty dendrologa.

Z przeprowadzonych rozmów z kierownikiem Panem Przemysławem Mączką, Komisja Rewizyjna uzyskała wiedzę o prowadzonych czynnościach już po przeprowadzonej kontroli w

dniu 14 września 2017 roku w kierunku wykonania najnowszych zaleceń wskazanych przez mgr inż. Leszka Majerczaka, a mianowicie:

1. Budowa studzienek napowietrzających i nawadniających wraz z drenażem wokół systemu korzeniowego lipy.
2. Cięcie pielęgnacyjne korony lipy (pomnika przyrody) oraz pozostałych drzew na płycie Rynku.
3. Intensywne podlewanie drzew na Rynku
4. Usunąć w obszarze lipy nawierzchnię betonową i zastąpić ją nawierzchnią przepuszczalną do szerokości obwodu drzewa. Dotyczy to również pozostałych lip od strony wschodniej Ratusza.

Nie wykonanie tych prac a przez to utrzymanie obecnego stanu z całą pewnością skutkiwać będzie obumieraniem drzewa w przeciągu kilku lat.

W trakcie wizji lokalnej komisja wraz z dendrologiem udała się na plac wokół kościoła Ewangelickiego pw. św. Mikołaja w celu zapoznania się ze stanem i żywotnością wiekowych kasztanowców. W wyniku oględzin stwierdzono, że jeden z nich wymaga przeprowadzenie ekspertyzy gdyż stan jego wskazuje na zamieranie. Ustalono również na zakończenie posiedzenia komisji, że następna ekspertyza dendrologiczna zostanie wykonana przez Pana mgr inż. Leszka Majerczaka jesienią 2017 r.

Podpisy Komisji

1.
2.
3.

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu

1. Burmistrz Byczyny – Robert Świerczek
2. V-ce Burmistrz Byczyny – Katarzyna Zawadzka

Z-ca BURMISTRZA
Katarzyna Zawadzka

Załącznik – Opinia Pana mgr inż. Leszka Majerczaka z dnia 14 września 2017 r.

BURMISTRZ
Robert Świerczek